

●北幼稚園園舎耐震補強等工事

令和2年7月から令和2年9月末にかけて、北幼稚園の耐震補強等工事を実施しました。

文部科学省の耐震性がある建物として定める基準「IS値0.7以上」をクリアし、安全性を確保しました。また、併せて保育室の床及びトイレの改修等も実施しました。



(保育室①：床改修)



(保育室②：耐震ブレース)




(保育室からトイレが見えます)



(トイレ改修)



(絵本の部屋①：耐震ブレース)



(絵本の部屋②)



(遊戯室①)



(遊戯室②：耐震ブレース)