


●田原本小学校10-1・2・3棟外壁等改修等工事

令和2年2月に10号棟の外壁の一部が、経年劣化により自然落下する事象が発生しました。町教育委員会では、一刻も早く学校職員・児童の安全を確保するため、令和2年7月から令和2年11月末にかけて田原本小学校外壁等の改修等工事を実施しました。



(校舎西面外壁：棟周囲のRC幕板・庇を撤去、外壁下地補修・塗装が完成しました。)



(校舎東面外壁：棟周囲のRC幕板・庇を撤去、外壁下地補修・塗装が完成しました。)



(屋上：外壁補修とあわせて防水工事も実施しました。)



(屋上外壁：校舎同様、外壁下地補修・塗装が完成しました。)