

令和3年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和6年3月末時点

要対策箇所	43箇所	令和6年度中実施予定 令和7年度以降実施予定	3箇所 0箇所
対策実施済	40箇所		
対策未実施	3箇所		

【東小学校】

番号	学校・自治会	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策	担当課	実施状況	備考
①	東小学校	蔵堂橋	車からは見通しの良い大きな道が左右に通っているが、子どもたちの視線からは見えにくく、急にスピードのある車が来る可能性が高い。	・「スピード落とせ」の看板を反転 ・路側線の塗り直し ・交差点注意の路面標示の塗り直し ・橋の西詰にドットラインの設置 ・児童横断注意のプレートを北側へ移設	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
②	東小学校	町道笠形為川北方線 大川橋	スピードのある車が多く、橋の上から横断歩道が見えにくい。 橋の左手から来る車が木で見えにくく、スピードを出してくる車を認識するのが遅くなるとともに、街灯などがなく危険。	・一時停止線(南北2箇所)の補修	天理警察署	令和3年度に実施済	
				・歩道ガードレールを外側に移動 ・車止めボールの設置 ・横断指導線(内側グリーンベルト)の設置(3箇所) ・路側線、グリーンベルトの設置(南側) ・路側線の塗り直し ・植え込み雑草等の伐採 ・学童横断注意の路面標示設置(一部舗装補修) ・一時停止線の位置を南側へずらす ・文字(スクールゾーン)の位置を東側へずらす	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
				・土地所有者へ草刈を依頼	町(教育総務課)	令和4年度に実施済	
③	東小学校	町道大安寺為川南方線	車の抜け道になっており、途中カーブも多いがスピードを出して通る車やバイクが多い。	・路側線、グリーンベルトの設置	町(まちづくり建設課)	令和3年度に実施済	
④	東小学校	町道阿部田笠形線	住宅地までがかなり長い直線で車のスピードが速い。 最徐行と看板が出ているが守られていない。	・区画線の引き直し	町(まちづくり建設課)	令和3年度に実施済	
				・電柱に徐行呼びかけの看板を設置	町(教育総務課)	令和3年度に実施済	
⑤	東小学校	町道東味間大木線	見通しの良い広い道なので、車のスピードが出ている。 また、田畑の作業のため車が歩行線上に停まっていることもあるので、通学時、車の横を 通って車道に出る時があり危険。	・路上駐車取り締まりの強化	天理警察署	継続実施	
				・地元や農家へ通学時間帯のグリーンベルト上への駐車禁止を呼びかけ ・停車車両の通報	学校	継続実施	

令和3年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和6年3月末時点

【北小学校】

番号	学校・自治会	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策	担当課	実施状況	備考
①	北小学校	町道小阪8号線	国道の抜け道になっており交通量が多く、道が狭いので交通事故にあう恐れがある。	・(地元の同意があれば)通学時間帯の県道からの車両の南進規制	天理警察署	令和5年度に実施済	
				・路側線、グリーンベルトの設置 ・床版西側に転落防止柵を設置	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
②	北小学校	町道味間八田線	4差路のところが、交通量が多く危ない。	・交差点強調マークを含む一時停止の塗り直し	天理警察署	令和3年度に実施済	
				・交差点塗装(赤)の塗り直し ・路側線、減速マークの塗り直し	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
③	北小学校	町道味間八田線	歩道を示す白線が消え、交通事故に遭う恐れがある。	・路側線の塗り直し	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
④	北小学校	町道鍵14号線	舗装が痛んで、歩行に支障をきたし、つまづき・転倒等の恐れがある。	・舗装の補修	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	

令和3年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和6年3月末時点

【田原本小学校】

番号	学校・自治会	路線名	通学路の状況・危険の内容	実施する対策	担当課	実施状況	備考
①	田原本小学校	町道阪手東井上線	交通量が多い道路で、横断歩道がない。	・横断歩道の設置	天理警察署	令和4年度に実施済	
				・緑石の撤去 ・車止め、ガードパイプの設置 ・土羽を利用して歩道部の拡幅 ・白線の引き直し	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
				・カーブミラーの横に通学路看板を設置	町(教育総務課)	令和4年度に実施済	
②	田原本小学校	町道西八尾1号線	横断歩道がない交差点を児童が横断する。	・白線の引き直し	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
				・ストップシールを貼る	学校・町(教育総務課)	令和3年度に実施済	
③	田原本小学校	町道阪手9号線	交通量が多い道路で、横断歩道がない。	・横断指導線の設置 ・路側線、グリーンベルトの設置	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
④	田原本小学校	町道小阪富本線	交通量が多い道路で、横断歩道がない。	・歩道が途切れているところをグリーンベルト塗装 ・周辺路側線引き直し	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
				・品川工業所へ駐車場での一旦停止、安全確認等の注意喚起の依頼 ・電柱に徐行呼びかけの看板を設置	町(教育総務課)	令和3年度に実施済	
⑤	田原本小学校	町道新町2号線 町道八尾34号線	横断歩道がない。歩道が狭い。	・ドットラインの設置 ・学童注意等の路面標示の設置	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
⑥	田原本小学校	町道小阪富本線	信号がない交差点で、交通量も多い。	・横断歩道、止まれマーク、ダイヤマーク塗り直し	天理警察署	令和3年度に実施済	
				・路側線の引き直し	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
⑦	田原本小学校	町道新町2号線	見通しが悪く、歩道が狭い。	・路側線、グリーンベルトの設置	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
⑧	田原本小学校	町道小阪富本線	歩道の線があいまい。	・路側線、グリーンベルトの設置	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	

令和3年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和6年3月末時点

⑨	田原本小学校	町道西八尾2号線	住宅地のため、見通しが悪い。	・カーブミラー（歩行者用）を増設	町（まちづくり建設課）	令和4年度に実施済	
				・足マークを歩道寄りに位置変更	学校	令和3年度に実施済	
⑩	田原本小学校	町道阪手西10号線	道幅が狭いが、車が通ることがある。	・横断指導線の設置 ・路側線、グリーンベルトの設置	町（まちづくり建設課）	令和4年度に実施済	
⑪	田原本小学校	田原橋	橋に歩道がない。	・堤防道路南側の一時停止表示の塗り直し	天理警察署	令和3年度に実施済	
				・橋の南側部に路側線、グリーンベルトの設置 ・西側の堤防道路の路側線に擦り付け ・（交差点南西部の用地買収できれば）隅切りを拡張して学童の溜り部を確保後、横断指導線の設置を検討。	町（まちづくり建設課）	令和6年度に実施予定 （路側線・グリーンベルトの設置、路側線に擦り付けは実施済。）	
⑫	田原本小学校	町道田原本26号線	交通量が多いのにガードレールがない。	・横断歩道、一時停止線、ダイヤモンドの塗り直し	天理警察署	令和3年度に実施済	
				・路側線の引き直し ・歩道南端に車止めポール1本設置	町（まちづくり建設課）	令和4年度に実施済	
⑬	田原本小学校	町道阪手14号線	舗装の損傷が酷く、ひび割れや穴ぼこが多数あり、児童の転倒や事故等の危険性がある。	・舗装の補修	町（まちづくり建設課）	令和4年度に実施済	
⑭	田原本小学校	県道桜井田原本王寺線 町道幸町薬王寺線	交通量が多く、ダンプ等の大型車もよく通る。溜り部が狭いため、子どもが信号待ちをするときに車道へ寄ってしまう。	・新しいLED式信号機に変える。（視認性向上） ・オレンジのセンターラインの塗り直し	天理警察署	令和4年度に実施済	
				・減速マークの塗り直し（本線） ・車止めポールの設置（交差点東部） ・待機場所明示表示の設置（交差点西部） ・歩道を整備（交差点西部）	県（中和土木事務所）	田原本町の道路詳細設計成果を基に対応予定	
				・待機場所明示線の設置（交差点東部） ・歩道の整備（交差点東部・西部）	町（まちづくり建設課）	令和6年度に実施予定	
				・下校指導	学校	継続実施	

令和3年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和6年3月末時点

【南小学校】

番号	学校・自治会	路線名	箇所名・住所	対策	担当課	実施状況	備考
①	南小学校	町道千代15号線	横断歩道がなく、西側から車が来ることが多く危険。きけん看板も設置されている。	・四方の交差点注意の路面標示の塗り直し ・カーブミラーの角度・高さ調整	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
				・下校指導	学校	継続実施	
②	南小学校	町道千代15号線	横断歩道がなく、横断が危険。きけん看板も多く設置されている。	・一時停止線(南北)の補修	天理警察署	令和3年度に実施済	
				・横断指導線(内側グリーンベルト)の設置 ・交差点注意の路面標示の塗り直し ・区画線の塗り直し	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
③	南小学校	町道秦庄27号線	細い道だが車通りが多く、学校も近いため児童の横断が多く危険。	・交差点をカラー(赤)塗装 ・交差点注意の路面標示の設置 ・ミラーに重なっている通学路看板の移設	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
④	南小学校	町道南千代2号線	見通しはよいが、歩道が寸断されており、車もよく通るため危険。	・南北方向に横断指導線、グリーンベルトの設置 ・南側歩道が途切れているところに東西方向に横断指導線、グリーンベルトの設置 ・北側歩道の整備	町(まちづくり建設課)	令和5年度に実施済	
⑤	南小学校	町道宮森1号線	宮森保育園から北へ向かう道が道幅が広いため車のスピードが出やすく危険。また、神社前の交差点も近い。	・一時停止規制の設置検討	天理警察署	令和5年度に実施済	
				・ゼブラの引き直しの検討	町(まちづくり建設課)	令和3年度に実施済	
⑥	南小学校	町道秦庄7号線	川の堤防へ上がる道と交差点になっていて、車側の見通しがよいため、スピードが出やすく危険。	・交差点注意の路面標示の設置 ・ドットラインの設置(東西) ・区画線の塗り直し ・水路の北側床版へ転落防止柵設置	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
⑦	南小学校	町道三笠宮森線	特に南北の交通量が多く、横断が危険。	・南北の速度取り締まりの強化	天理警察署	継続実施	
⑧	南小学校	町道新木9号線	車通りが多く信号がない。また、歩道も狭いため危険である。	・横断歩道、ダイヤモンドの塗り直し	天理警察署	令和3年度に実施済	
				・横断歩道両側にグリーンベルトを設置 ・区画線の塗り直し	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
⑨	南小学校	町道千代27号線	舗装の損傷が酷く、ひび割れや穴ぼこが多数あり、児童の転倒や事故等の危険性がある。	・舗装の補修	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	

令和3年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和6年3月末時点

【平野小学校】

番号	学校・自治会	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策	担当課	実施状況	備考
①	平野小学校	町道十六面黒田線	全校児童の約5分の4が通る横断歩道があるが、一度では渡りきれずに、次の青信号まで待機する児童が多い。かなりのスピードで東側から左折する車両が多く、待機している児童に突っ込んでくる危険性が非常に高い。幼稚園の保護者付き添いの登園児も多い。	・歩車分離式信号の押しボタン部分を歩道に内向きになるよう移動(柱の構造上可能かどうか確認中)	天理警察署	令和4年度に実施済	令和元年度の平野小①と同一箇所であり、追加の対策を実施する。
				・溜まり部分にガードレール(置式)を設置 ・グリーンベルトの設置 ・パイプを一部切断	町(まちづくり建設課)	令和3年度に実施済	
				・待機場所の周知徹底 ・信号待ちの溜り部にストップシールを設置	学校・町(教育総務課)	令和3年度に実施済	
②	平野小学校	町道平野5号線	新築された住居が4棟ほどあり、それぞれの住居から車道に出る前に通学路を横断しなければならない。	・学校と教育委員会の連名で新築4軒の家へ通学路注意の呼びかけ	学校・町(教育総務課)	令和3年度に実施済	
③	平野小学校	町道西竹田満田線	児童の通学路であることを示す標識や看板はあるが、信号機はなく、児童は車列が途切れた時を狙って横断している。南北に走る車の量も多く、スピードを出して走ってくる。大型車両も多い。	・通学路注意のプレートをオーバーハング柱に設置 ・横断旗用意	天理警察署	令和3年度に実施済	
				・交差点南東の歩行者溜まりのポストコーン撤去後、ガードパイプの設置 ・横断歩道付近に車止めポール7本を設置 ・通学路注意の看板を移動	町(まちづくり建設課)	令和3年度に実施済	
				・ボランティア等による立哨を検討	学校	令和3年度に実施済	
④	平野小学校	県道田原本広陵線	ほんの数メートルだがガードレールはなく、グリーンベルトもない。かなりのスピードで南進してくる車両が多く、危険である。	・西側の縁石のある安全な歩道を歩くよう指導	学校	継続実施	
⑤	平野小学校	県道田原本広陵線	通学路に行くために道路を横断する児童(園児)が数名いる。西進してくる車両が多く、保護者付き添いとはいえ、かなり危ない。	・道路を横断しないように、もしくは1回の横断で済むよう集合場所を変更(保護者へ提案)	学校	令和3年度に実施済	
⑥	平野小学校	正門前	給食の食材を運ぶトラックや平野子ども園の送迎車が盛んに入出入りするため、児童の登下校の安全性はかなり低い。西進してくる車両も右折のウインカーを出さずに進入してくることが多く、道なりに左折するのか直進してくるのか判断に迷うことがある。	・学校への入場者に右折ウインカーを出してから入るよう看板等を設置して周知または通行許可証の発行。	学校	令和3年度に実施済	
⑦	平野小学校	町道平野9号線	路肩が崩れて舗装の痛みが激しい。道幅も狭く児童歩行の危険性が高い。	・擁壁の設置 ・舗装の補修 ・外側線の設置	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
⑧	平野小学校	町道三笠6号線	路肩が崩れており、道幅幅員も狭く通学時に児童が転落等の危険性がある。	・擁壁の設置 ・舗装の補修	町(まちづくり建設課)	令和5年度に実施済	
⑨	平野小学校	町道三笠2号線	舗装の損傷が酷く、ひび割れや穴ぼこが多数あり、事故等の危険性がある。	・舗装の補修 ・外側線の設置	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
⑩	平野小学校	町道西竹田満田線	舗装の痛みが激しく、大型車用の通行も多いので、事故等の危険性がある。	・舗装の補修	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	

令和3年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和6年3月末時点

⑪	平野小学校	町道薬王寺28号線	路肩が崩れており、児童の転倒等の危険性がある。	・土留め壁の設置	町(まちづくり建設課)	令和6年度に実施予定	
				・下校指導	学校	継続実施	