令和4年度田原本町通学路の要対策箇所一覧

令和7年3月末時点

要対策箇所	6箇所
対策実施済	6箇所
対策未実施	0箇所

令和6年度中実施予定	0箇所
令和7年度以降実施予定	0箇所

番号	学校・自治会	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策	担当課	実施状況	備考
①	北小学校	町道阪手東井上線	用水路に安全柵がなく、児童が転落する危険性がある。	<ul style="list-style-type: none"> 両側の水路に転落防止柵(ガードパイプ)の設置 白線がないところにグリーンベルトの設置 	町(まちづくり建設課)	令和5年度に実施済	
②	北小学校	町道鍵法貴寺線	交通量の多い四差路で危険である。	<ul style="list-style-type: none"> グリーンベルトの設置 路面標示の塗り直し 外側線の塗り直し 	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	
③	田原本小学校	町道阪手東井上線	児童が横断するが、車の抜け道になっており交通量が増加している。	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道の東側に路面標示の設置 横断歩道の左右をグリーンベルト塗装 	町(まちづくり建設課)	令和5年度に実施済	
④	南小学校	町道秦庄11号線 町道秦庄9号線・10号線	道幅が狭く、車道と歩道が分離されていない。 カーブが多く見通しが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> 外側線、グリーンベルトの設置 路面標示の設置 交差点マークの塗り直し 横断指導線(内側グリーンベルト)の設置 舗装のやり直し 	町(まちづくり建設課)	令和6年度に実施済	
⑤	平野小学校	里道	見通しの悪い小さな十字路であるが、歩行者や自転車が多く通り、一旦停止せずに飛び出しも多い。 車と出合いがしらの接触事故が起きる危険がある。	<ul style="list-style-type: none"> グリーンベルトの設置 カーブミラーの設置 	町(まちづくり建設課)	令和5年度に実施済	
				<ul style="list-style-type: none"> ストップマークの設置 通学指導 	学校	令和4年度に実施済	
⑥	鍵(北中学校)	北中学校敷地内通路	道が陥没しており、転倒等の危険がある。 ガードパイプが老朽化している。	<ul style="list-style-type: none"> 陥没の補修 ガードパイプの改修 	町(まちづくり建設課)	令和4年度に実施済	